




1



2




3





⚠ D2 4
请将零件水口残余清理干净。
Please remove the injection gate
residual material.
部品に付いているゲートロや余計な突
起をきれいに切り取ってください。


4



⚠ C 2
请将零件水口残余清理干净。
Please remove the injection gate
residual material.
部品に付いているゲートロや余計な突
起をきれいに切り取ってください。



5



6

